

## T107w ベッティングツール

1. ベッティングスクリューを緩め、棚板に当たらないようにする。
2. 拍子木が所定の位置で固定されていることを確認する。
3. 箎の前面と背面が棚板についていることを確認する。
4. 調整するベッティングスクリューの隣にベッティングツールを置く。  
ベッティングツールの先端がピン板に当たっていることを確認する。



5. 目盛りの針が動き始めるまで、ベッティングスクリューを下げる。  
下げすぎた場合、針が止まるまでベッティングスクリューを上げる。  
ベッティングスクリューがちょうど棚板に付くように調整する。